

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

с 05.00 21 августа до 14.00 02 сентября 2022 года

В период НМУ I степени с 05.00 21 августа до 14.00 02 сентября 2022 года все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

21.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

22.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, с 00.00 до 08.00, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал с 08.00 до 24.00;

23.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок ТЭСО.

24.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

25.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

26.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

27.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

28.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

29.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

30.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

31.08.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

01.09.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

02.09.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал;

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.