

## Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

с 19.00 19 января 2022 до 19.00 02 февраля 2022.

В период НМУ I степени с 19.00 19 января 2022 до 19.00 02 февраля 2022 все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

19.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, источник 72, участок внутреннего покрытия.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия

Оборудование ТПЦ №1

20.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок антикоррозионного покрытия № 1, источник 72, участок внутреннего покрытия.

21.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок антикоррозионного покрытия № 1, источник 72, участок внутреннего покрытия.

22.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок антикоррозионного покрытия № 1, источник 72, участок внутреннего покрытия.

23.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «1020-1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия.

ТЭСЦ «Высота 239» участок внутреннего покрытия.

24.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «1020-1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, источник 72, участок внутреннего покрытия.

ТЭСЦ «Высота 239» участок внутреннего покрытия

25.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «1020-1220», участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 00<sup>00</sup> до 08<sup>00</sup>), участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 08<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>) участок внутреннего покрытия.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия

26.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «1020-1220», участок внутреннего покрытия, участок антикоррозионного покрытия № 2.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

27.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 08<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>) участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 00<sup>00</sup> до 08<sup>00</sup>), участок внутреннего покрытия, источник 72.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

28.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 00<sup>00</sup> до 08<sup>00</sup>), участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 08<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>), участок внутреннего покрытия, участок Стан «1020-1220»

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

29.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 08<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>), участок антикоррозионного покрытия № 2, участок Стан «1020-1220» участок внутреннего покрытия

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия

30.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 00<sup>00</sup> до 08<sup>00</sup>), участок антикоррозионного покрытия № 2, участок Стан «1020-1220» участок внутреннего покрытия

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия

31.01.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 20<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>), участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 00<sup>00</sup> до 20<sup>00</sup>), участок Стан «1020-1220» участок внутреннего покрытия.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия

01.02.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6 участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, участок Стан «1020-1220» (с 00<sup>00</sup> до 08<sup>00</sup>), участок Стан «820» с (08<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup>)

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

02.02.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6 участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 00<sup>00</sup> до 20<sup>00</sup>), участок внутреннего покрытия, участок Стан «820»

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.