

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

с 22.00 08 апреля до 16.00 15 апреля 2022

В период НМУ I степени с 22.00 08 апреля до 16.00 15 апреля 2022 все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

08.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТПЦ № 1.

09.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

10.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

11.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

12.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

13.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

14.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.

15.04.2022 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ 6: участок Стан «820», участок Стан «1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота-239» участок внутреннего покрытия.