

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

с 19.00 16 ноября до 19.00 23 ноября 2022 года

В период НМУ I степени с 19.00 16 ноября до 19.00 23 ноября 2022 года все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

16.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

ТПЦ № 1 – не эксплуатировалось оборудование: стан № 1.

17.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

18.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

19.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

20.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

21.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

22.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.

23.11.2022 не эксплуатировалось оборудования ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, источник 72 работал.