

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

АО «ЧТПЗ»

с 19.00 14 августа 2023 года до 19.00 21 августа 2023 года

В период НМУ I степени с 19.00 14 августа 2023 года до 19.00 21 августа 2023 года все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

14.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

15.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

16.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

17.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

18.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

19.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

20.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.

21.08.2023 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия.