

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

АО «ЧТПЗ»

с 14.00 19 февраля 2024 года до 14.00 03 марта 2024 года

В период НМУ I степени с 14.00 19 февраля 2024 года до 14.00 03 марта 2024 года все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

19.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

20.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

21.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

22.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

23.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

24.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

25.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

26.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

27.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1 (с 20.00 до 24.00), участок антикоррозионного покрытия № 2 (с 00.00 до 20.00), участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

ТПЦ № 1 – не эксплуатировалось оборудование: стан № 2.

28.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820» (формовка, сварка), участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

ТЩ № 1 – не эксплуатировалось оборудование: стан № 2.

29.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

ТЩ № 1 – не эксплуатировалось оборудование: стан № 2.

01.03.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

02.03.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

03.03.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.