

Информация о выполнении мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий

АО «ЧТПЗ»

с 20.00 22 января 2024 года до 20.00 02 февраля 2024 года

В период НМУ I степени с 20.00 22 января 2024 года до 20.00 02 февраля 2024 года все согласованные с Министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух были выполнены.

Кроме обязательных мероприятий выполнены дополнительные мероприятия:

22.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

23.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220» (формовка), участок антикоррозионного покрытия № 1, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

24.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220» (сварка, отделка), участок антикоррозионного покрытия № 1, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

25.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220» (отделка), участок антикоррозионного покрытия № 1 с 00.00 до 08.00, участок антикоррозионного покрытия № 2 с 08.00 до 24.00, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

26.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок антикоррозионного покрытия № 2, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

27.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

28.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

29.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

30.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220» (формовка, сварка), участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

31.01.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1, участок внутреннего покрытия, ист. 72 работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

01.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 2, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб.

02.02.2024 не эксплуатировалось оборудование ТЭСЦ № 6: участок «Стан 820», участок «Стан 1220», участок антикоррозионного покрытия № 1 с 08.00 до 20.00, участок антикоррозионного покрытия № 2 с 00.00 до 08.00, участок внутреннего покрытия, ист. 72 не работал.

ТЭСЦ «Высота 239» – не эксплуатировалось оборудование: участок внутреннего покрытия труб, участок антикоррозионного покрытия труб.